

記録写真集



東日本大震災の際に大規模な被害を受けた岩手県陸前高田市の名勝「高田松原」の約七万本の松のうち、たった一本津波に耐えて生き残った松。

その後、一本松は根腐れしたため市が長期保存を決め、平成24年9月に根元から切断。防腐処理後、カーボン製の心棒を通し、平成25年2月、復興のシンボルとして元の場所に立て直す計画。

一関第一高校 被害状況



大講義室天井部分の落下




体育館東側壁面の崩落 2

千厩高校 被害状況



校地内の法面の崩落 2



校地内通路の地割れ

黒沢尻北高校 被害状況



校舎外壁の損傷



校舎内のエキスパンションの破損状況

大東高校 被害状況



地震直後の調理室



地震直後の職員室

陸前高田市



津波襲来



津波後

宮古工業高校



宮古工業高校 野球グラウンド方向



宮古工業高校 中庭



宮古工業高校 柔剣道場前職員駐車場



宮古工業高校 事務室



宮古工業高校 機械科実習室



宮古工業高校 自転車置場

宮古水産高校



宮古水産高校




宮古水産高校山田実習場



宮古水産高校実習船「翔洋」
陸に運ばれ座礁 後に解体となる



同上



参考 「翔洋」視察時の石巻港

山田高校



山田町津波襲来



山田高校避難所



山田高校避難所



山田高校避難所救援物資

山田高校



山田高校避難所救援物資



山田高校緊急救護場所設置



山田高校救援隊(自衛隊)



山田高校救援隊(自衛隊)

大槌高校



大槌町火災



大槌町津波後

大槌高校




大槌町
壊滅状態の町並み



大槌高校避難所



大槌高校
ランプでの緊急対策会議



大槌高校避難所
避難者名簿及び尋ね人




大槌高校
ヘリコプターで救援物資が届く



大槌高校
救援隊到着(自衛隊)

岩手県立高田高等学校の記録



未曾有の大惨事。岩手県内県立学校において唯一壊滅的被害を受けた高田高等学校。生徒、職員合わせて23名の死亡又は行方不明。そのような中冷静に避難放送をした主任主査。被災状況を県教委に報告するために公衆電話を探し回った事務長。

震災当時、高田高等学校事務長の及川清喜さんから手記をいただきました。記録として留めたいと思います。